

BOLETA DE CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Rocky Mountain Elementary School



3350 W. 99th Ave., Westminster, CO
Establecido en 1987 | 54,289 sq. ft.

COSTO TOTAL DE REPARACIONES: \$1.9 MILLÓN*
Últimas reparaciones mayores sobre \$250,000: 2012

552
488

**CAPACIDAD
MATRÍCULA PARA 2015**

**Valores mencionados sujetos a cambios debido a estimados de proyectos y descubrimiento adicional.*

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ● Bueno ● Moderado ● Pobre ● Crítico



CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES EN GENERAL



MODERADO

Las instalaciones necesitan reparaciones moderadas. Espere más información en el otoño sobre la manera en que atenderemos las necesidades de su escuela.



ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS

Incluye soportes estructurales en los sótanos y sobre la superficie tales como paredes y columnas exteriores e interiores, techos, puertas y ventanas exteriores, marcos, rampas, terrazas/plataformas, etc.



INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

Las áreas no estructurales dentro de los edificios incluyen las puertas, pisos, paredes, escaleras, cielo raso, etc.



**\$0.1 MILLÓN
COSTO PARA
REPARAR**

EQUIPO Y ACCESORIOS

Equipo y accesorios interiores para salones escolares, cocinas, bibliotecas, y redes de computadoras (incluyendo redes inalámbricas); gradas, patios de recreo, etc.



**\$1.3 MILLÓN
COSTO PARA
REPARAR**

SISTEMAS DEL EDIFICIO

Incluyen calefacción y aire acondicionado, plomería, electricidad, protección contra incendios, elevadores, etc.



**\$0.4 MILLÓN
COSTO PARA
REPARAR**

ALREDEDORES DE LA PROPIEDAD ESCOLAR

Sistemas de seguridad y protección, pavimento, aceras, campos de juego, paisajismo, agua, electricidad, etc.

¿Y ahora qué? →

Visite www.adams12.org/FacilityScorecard para información sobre:

- cómo se determinan las clasificaciones
- cómo afectan a su hijo estas clasificaciones
- cómo entender los retos de financiación de nuestro distrito y del estado
- cómo planificamos atender estas necesidades
- cómo pueden ayudar