

Rocky Top Middle School



14150 York St., Thornton, CO
 Establecido en 2004 | 153,093 sq. ft. (incluye salones móviles)

COSTO TOTAL DE REPARACIONES: \$1.1 MILLÓN*
 Últimas reparaciones mayores sobre \$250,000: 2015

**Valores mencionados sujetos a cambios debido a estimados de proyectos y descubrimiento adicional.*

1,250
 ! 1,353
 4

CAPACIDAD MATRÍCULA PARA 2015
SALONES MÓVILES
 LOS SALONES MÓVILES PROVEEN ESPACIO ADICIONAL

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ● Bueno ● Moderado ● Pobre ● Crítico



CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES EN GENERAL



Instalaciones en buenas condiciones en general, necesitando solamente reparaciones menores. Espere más información en el otoño sobre la manera en que atenderemos las necesidades de su escuela.



ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS
 Incluye soportes estructurales en los sótanos y sobre la superficie tales como paredes y columnas exteriores e interiores, techos, puertas y ventanas exteriores, marcos, rampas, terrazas/plataformas, etc.



INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
 Las áreas no estructurales dentro de los edificios incluyen las puertas, pisos, paredes, escaleras, cielo raso, etc.



EQUIPO Y ACCESORIOS
 Equipo y accesorios interiores para salones escolares, cocinas, bibliotecas, y redes de computadoras (incluyendo redes inalámbricas); gradas, patios de recreo, etc.



SISTEMAS DEL EDIFICIO
 Incluyen calefacción y aire acondicionado, plomería, electricidad, protección contra incendios, elevadores, etc.



ALREDEDORES DE LA PROPIEDAD ESCOLAR
 Sistemas de seguridad y protección, pavimento, aceras, campos de juego, paisajismo, agua, electricidad, etc.

¿Y ahora qué? → Visite www.adams12.org/FacilityScorecard para información sobre:

- cómo se determinan las clasificaciones
- cómo entender los retos de financiación de nuestro distrito y del estado
- cómo planificamos atender estas necesidades
- cómo pueden ayudar