

Silver Hills Middle School



12400 Huron St., Westminster, CO
Establecido en 2007 | 149,769 sq. ft.

COSTO TOTAL DE REPARACIONES: \$0.4 MILLÓN*
Últimas reparaciones mayores sobre \$250,000: 2007

**Valores mencionados sujetos a cambios debido a estimados de proyectos y descubrimiento adicional.*

1,250
1,075

**CAPACIDAD
MATRÍCULA PARA 2015**

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ● Bueno ● Moderado ● Pobre ● Crítico



CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES EN GENERAL



Instalaciones en buenas condiciones en general, necesitando solamente reparaciones menores. Espere más información en el otoño sobre la manera en que atenderemos las necesidades de su escuela.



ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS
Incluye soportes estructurales en los sótanos y sobre la superficie tales como paredes y columnas exteriores e interiores, techos, puertas y ventanas exteriores, marcos, rampas, terrazas/plataformas, etc.



INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
Las áreas no estructurales dentro de los edificios incluyen las puertas, pisos, paredes, escaleras, cielo raso, etc.



EQUIPO Y ACCESORIOS
Equipo y accesorios interiores para salones escolares, cocinas, bibliotecas, y redes de computadoras (incluyendo redes inalámbricas); gradas, patios de recreo, etc.



SISTEMAS DEL EDIFICIO
Incluyen calefacción y aire acondicionado, plomería, electricidad, protección contra incendios, elevadores, etc.



ALREDEDORES DE LA PROPIEDAD ESCOLAR
Sistemas de seguridad y protección, pavimento, aceras, campos de juego, paisajismo, agua, electricidad, etc.

¿Y ahora qué? → Visite www.adams12.org/FacilityScorecard para información sobre:

- cómo se determinan las clasificaciones
- cómo entender los retos de financiación de nuestro distrito y del estado
- cómo planificamos atender estas necesidades
- cómo pueden ayudar