

# Stellar Elementary School

3901 E. 124th Ave., Thornton, CO  
 Establecido en 2007 | 68,891 sq. ft. (incluye salones móviles)



**COSTO TOTAL DE REPARACIONES: \$0 MILLÓN\***  
 Últimas reparaciones mayores sobre \$250,000: 2009

*\*Valores mencionados sujetos a cambios debido a estimados de proyectos y descubrimiento adicional.*

|       |   |
|-------|---|
| 576   | CAPACIDAD<br>MATRÍCULA PARA 2015<br>SALONES MÓVILES<br>LOS SALONES MÓVILES PROVEEN<br>ESPACIO ADICIONAL |
| ! 584 |   |
| 2     |   |

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ● Bueno ● Moderado ● Pobre ● Crítico

**CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES EN GENERAL**



Instalaciones en buenas condiciones en general, necesitando solamente reparaciones menores. Espere más información en el otoño sobre la manera en que atenderemos las necesidades de su escuela.



**ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS**  
 Incluye soportes estructurales en los sótanos y sobre la superficie tales como paredes y columnas exteriores e interiores, techos, puertas y ventanas exteriores, marcos, rampas, terrazas/plataformas, etc.



**INTERIOR DE LOS EDIFICIOS**  
 Las áreas no estructurales dentro de los edificios incluyen las puertas, pisos, paredes, escaleras, cielo raso, etc.



**EQUIPO Y ACCESORIOS**  
 Equipo y accesorios interiores para salones escolares, cocinas, bibliotecas, y redes de computadoras (incluyendo redes inalámbricas); gradas, patios de recreo, etc.



**SISTEMAS DEL EDIFICIO**  
 Incluyen calefacción y aire acondicionado, plomería, electricidad, protección contra incendios, elevadores, etc.



**ALREDEDORES DE LA PROPIEDAD ESCOLAR**  
 Sistemas de seguridad y protección, pavimento, aceras, campos de juego, paisajismo, agua, electricidad, etc.

**¿Y ahora qué? → Visite [www.adams12.org/FacilityScorecard](http://www.adams12.org/FacilityScorecard) para información sobre:**

- cómo se determinan las clasificaciones
- cómo entender los retos de financiación de nuestro distrito y del estado
- cómo planificamos atender estas necesidades
- cómo pueden ayudar