

# Tarver Elementary School



3500 Summit Grove Pkwy, Thornton, CO  
Establecido en 1980 | 52,183 sq. ft. (incluye salones móviles)

**COSTO TOTAL DE REPARACIONES: \$3.2 MILLÓN\***  
Últimas reparaciones mayores sobre \$250,000: 2004

*\*Valores mencionados sujetos a cambios debido a estimados de proyectos y descubrimiento adicional.*

432  
485  
4

**CAPACIDAD**  
**MATRÍCULA PARA 2015**  
**SALONES MÓVILES**  
LOS SALONES MÓVILES PROVEEN ESPACIO ADICIONAL

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ● Bueno ● Moderado ● Pobre ● Crítico

## CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES EN GENERAL



Los sistemas en las instalaciones están rápidamente alcanzando o excediendo su tiempo de vida útil. Espere más información en el otoño sobre la manera en que atenderemos las necesidades de su escuela.



**ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS**  
Incluye soportes estructurales en los sótanos y sobre la superficie tales como paredes y columnas exteriores e interiores, techos, puertas y ventanas exteriores, marcos, rampas, terrazas/plataformas, etc.



**INTERIOR DE LOS EDIFICIOS**  
Las áreas no estructurales dentro de los edificios incluyen las puertas, pisos, paredes, escaleras, cielo raso, etc.



**EQUIPO Y ACCESORIOS**  
Equipo y accesorios interiores para salones escolares, cocinas, bibliotecas, y redes de computadoras (incluyendo redes inalámbricas); gradas, patios de recreo, etc.



**SISTEMAS DEL EDIFICIO**  
Incluyen calefacción y aire acondicionado, plomería, electricidad, protección contra incendios, elevadores, etc.



**ALREDEDORES DE LA PROPIEDAD ESCOLAR**  
Sistemas de seguridad y protección, pavimento, aceras, campos de juego, paisajismo, agua, electricidad, etc.

¿Y ahora qué? → Visite [www.adams12.org/FacilityScorecard](http://www.adams12.org/FacilityScorecard) para información sobre:

- cómo se determinan las clasificaciones
- cómo afectan a su hijo estas clasificaciones
- cómo entender los retos de financiación de nuestro distrito y del estado
- cómo planificamos atender estas necesidades
- cómo pueden ayudar