

BOLETA DE CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Thornton High School

9351 Washington St., Thornton, CO
Establecido en 1974 | 243,102 sq. ft. (incluye salones móviles)
Añadidas: 1975, 1997, 2008



COSTO TOTAL DE REPARACIONES: \$19.7 MILLION*
Últimas reparaciones mayores sobre \$250,000: 2012

**Valores mencionados sujetos a cambios debido a estimados de proyectos y descubrimiento adicional.*

2,000
1,718
6

**CAPACIDAD
MATRÍCULA PARA 2015
SALONES MÓVILES**
LOS SALONES MÓVILES PROVEEN
ESPACIO ADICIONAL

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ● Bueno ● Moderado ● Pobre ● Crítico

CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES EN GENERAL



Los sistemas en las instalaciones están rápidamente alcanzando o excediendo su tiempo de vida útil. Espere más información en el otoño sobre la manera en que atenderemos las necesidades de su escuela.



ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS
Incluye soportes estructurales en los sótanos y sobre la superficie tales como paredes y columnas exteriores e interiores, techos, puertas y ventanas exteriores, marcos, rampas, terrazas/plataformas, etc.



INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
Las áreas no estructurales dentro de los edificios incluyen las puertas, pisos, paredes, escaleras, cielo raso, etc.



EQUIPO Y ACCESORIOS
Equipo y accesorios interiores para salones escolares, cocinas, bibliotecas, y redes de computadoras (incluyendo redes inalámbricas); gradas, patios de recreo, etc.



SISTEMAS DEL EDIFICIO
Incluyen calefacción y aire acondicionado, plomería, electricidad, protección contra incendios, elevadores, etc.



ALREDEDORES DE LA PROPIEDAD ESCOLAR
Sistemas de seguridad y protección, pavimento, aceras, campos de juego, paisajismo, agua, electricidad, etc.

¿Y ahora qué? →

Visite www.adams12.org/FacilityScorecard para información sobre:

- cómo se determinan las clasificaciones
- cómo entender los retos de financiación de nuestro distrito y del estado
- cómo planificamos atender estas necesidades
- cómo pueden ayudar