

## Water Sampling Results

### Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

**School Name** Meridian ES

Sample Type	Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken	Back in Service Date	Sample Count
Initial Sample	030217.198A.A105SK.01	Sink, room A105	ND	-	-	1
	030217.198A.A110DF.01	Drinking fountain, corridor A110	ND	-	-	1
	030217.198A.A113SK.01	Sink, room A113	1.7	-	-	1
	030217.198A.A117ADF.01	Drinking fountain, corridor A117A	ND	-	-	1
	030217.198A.A120DF.01	Drinking fountain, room A120, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.A120SK.01	Sink, room A120	2.1	-	-	1
	030217.198A.A126DF.01	Drinking fountain, room A126, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.A126SK.01	Sink, room A126	0.7	-	-	1
	030217.198A.A128DF.01	Drinking fountain, room A128, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.A128SK.01	Sink, room A128	0.94	-	-	1
	030217.198A.A129DF.01	Drinking fountain, room A129, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.A129SK.01	Sink, room A129	0.58	-	-	1
	030217.198A.A133DF.01	Drinking fountain, corridor A133	ND	-	-	1
	030217.198A.A134DF.01	Drinking fountain, room A134, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.A134SK.01	Sink, room A134	0.82	-	-	1
	030217.198A.A135DF.01	Drinking fountain, room A135, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.A135SK.01	Sink, room A135	0.66	-	-	1
	030217.198A.A136DF.01	Drinking fountain, room A136, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.A136SK.01	Sink, room A136	0.68	-	-	1
	030217.198A.A138DF.01	Drinking fountain, room A138, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.A138SK.01	Sink, room A138	0.72	-	-	1
	030217.198A.A139DF.01	Drinking fountain, room A139, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.A139SK.01	Sink, room A139	0.5	-	-	1
	030217.198A.B100SK.01	Sink, room B100, south side of room, east sink	3.2	-	-	1
	030217.198A.B100SK.02	Sink, room B100, south side of room, west sink	0.82	-	-	1
	030217.198A.B101SK.01	Sink, room B101, north wall	1	-	-	1
	030217.198A.B101SK.02	Sink, room B101, south wall, west side	10	-	-	1
	030217.198A.B101SK.03	Sink, room B101, south wall, east side	9.3	-	-	1
	030217.198A.B107SK.01	Sink, room B107	ND	-	-	1
	030217.198A.B114DF.01	Drinking fountain, room B114, attached to sink to SK.01	ND	-	-	1
	030217.198A.B114SK.01	Sink, room B114, SE corner	ND	-	-	1
	030217.198A.B114SK.02	Sink, room B114, west wall	0.75	-	-	1
	030217.198A.C100DF.01	Drinking fountain, room C100, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.C100SK.01	Sink, room C100	0.58	-	-	1
	030217.198A.C101DF.01	Drinking fountain, corridor C101	ND	-	-	1
	030217.198A.C102DF.01	Drinking fountain, room C102, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.C102SK.01	Sink, room C102	0.81	-	-	1
	030217.198A.C103DF.01	Drinking fountain, room C103, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.C103SK.01	Sink, room C103	0.62	-	-	1
	030217.198A.C108DF.01	Drinking fountain, room C108, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.C108SK.01	Sink, room C108	1.2	-	-	1
	030217.198A.C109DF.01	Drinking fountain, room C109, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.C109SK.01	Sink, room C109	0.8	-	-	1
	030217.198A.C110DF.01	Drinking fountain, room C110, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.C110SK.01	Sink, room C110	0.61	-	-	1
030217.198A.C112DF.01	Drinking fountain, room C112, attached to sink	ND	-	-	1	
030217.198A.C112SK.01	Sink, room C112	0.53	-	-	1	
030217.198A.C113DF.01	Drinking fountain, room C113, attached to sink	ND	-	-	1	
030217.198A.C113SK.01	Sink, room C113	0.53	-	-	1	
030217.198A.D100DF.01	Drinking fountain, room D100, attached to sink	ND	-	-	1	
030217.198A.D100SK.01	Sink, room D100	1.4	-	-	1	
030217.198A.D102DF.01	Drinking fountain, room D102, attached to sink	ND	-	-	1	
030217.198A.D102SK.01	Sink, room D102	0.55	-	-	1	
030217.198A.D103DF.01	Drinking fountain, room D103, attached to sink	ND	-	-	1	

## Water Sampling Results

**Report Legend:**

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

**School Name** Meridian ES

Sample Type	Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken	Back in Service Date	Sample Count
	030217.198A.D103SK.01	Sink, room D103	0.6	-	-	1
	030217.198A.D104DF.01	Drinking fountain, corridor D104	ND	-	-	1
	030217.198A.D108DF.01	Drinking fountain, room D108, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.D108SK.01	Sink, room D108	0.63	-	-	1
	030217.198A.D109DF.01	Drinking fountain, room D109, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.D109SK.01	Sink, room D109	1.5	-	-	1
	030217.198A.D110DF.01	Drinking fountain, room D110, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.D110SK.01	Sink, room D110	1.1	-	-	1
	030217.198A.D112DF.01	Drinking fountain, room D112, attached to sink	ND	-	-	1
	030217.198A.D112SK.01	Sink, room D112	0.87	-	-	1
	030217.198A.D120SK.01	Sink, room D120	ND	-	-	1
	030217.198A.D125SK.01	Sink, room D125	0.88	-	-	1
	030217.198A.D128SK.01	Sink, room D128	0.79	-	-	1
	030217.198A.D131SK.01	Sink, room D131	ND	-	-	1
	030217.198A.D142DF.01	Drinking fountain, room D142, attached to SK.01	ND	-	-	1
	030217.198A.D142SK.01	Sink, room D142, west wall, north end	0.75	-	-	1
	030217.198A.D142SK.02	Sink, room D142, west wall, south end	2.7	-	-	1
	030217.198A.D144DF.01	Drinking fountain, room D144, attached to SK.01	ND	-	-	1
	030217.198A.D144SK.01	Sink, room D144, east wall, north end	ND	-	-	1
	030217.198A.D144SK.02	Sink, room D144, east wall, south end	2.6	-	-	1
<b>Initial Sample Total</b>						<b>74</b>

# Resultados de las Muestras de Agua

## Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

### Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

### Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

### Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

### Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a