

# BOLETA DE CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Silver Creek Elementary School



15101 Fillmore St., Thornton, CO

Establecido en 2006 | 69,690 sq. ft. (incluye salones móviles)

**COSTO TOTAL DE REPARACIONES: \$0 MILLÓN\***

Últimas reparaciones mayores sobre \$250,000: 2008

*\*Valores mencionados sujetos a cambios debido a estimados de proyectos y descubrimiento adicional.*

!	576	<b>CAPACIDAD</b>
	615	<b>MATRÍCULA PARA 2015</b>
	6	<b>SALONES MÓVILES</b>
LOS SALONES MÓVILES PROVEEN ESPACIO ADICIONAL		



CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ● Bueno ● Moderado ● Pobre ● Crítico

### CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES EN GENERAL



Instalaciones en buenas condiciones en general, necesitando solamente reparaciones menores. Espere más información en el otoño sobre la manera en que atenderemos las necesidades de su escuela.



### ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS

Incluye soportes estructurales en los sótanos y sobre la superficie tales como paredes y columnas exteriores e interiores, techos, puertas y ventanas exteriores, marcos, rampas, terrazas/plataformas, etc.



### INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

Las áreas no estructurales dentro de los edificios incluyen las puertas, pisos, paredes, escaleras, cielo raso, etc.



### EQUIPO Y ACCESORIOS

Equipo y accesorios interiores para salones escolares, cocinas, bibliotecas, y redes de computadoras (incluyendo redes inalámbricas); gradas, patios de recreo, etc.



### SISTEMAS DEL EDIFICIO

Incluyen calefacción y aire acondicionado, plomería, electricidad, protección contra incendios, elevadores, etc.



### ALREDEDORES DE LA PROPIEDAD ESCOLAR

Sistemas de seguridad y protección, pavimento, aceras, campos de juego, paisajismo, agua, electricidad, etc.

¿Y ahora qué? →

Visite [www.adams12.org/FacilityScorecard](http://www.adams12.org/FacilityScorecard) para información sobre:

- cómo se determinan las clasificaciones
- cómo entender los retos de financiación de nuestro distrito y del estado
- cómo planificamos atender estas necesidades
- cómo pueden ayudar